

FECHA: 9 / MAR / 2023

Cliente: Cencomex

Dirección: _____

Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Láser Marca: Quanta System

Modelo: Litho Serie: LHT0334-0218

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

Se dreña y rellena el Sistema de Enfriamiento con Agua.
Se Cambia Filtro.
Se realizan pruebas de Disparo.
Se revisa Blast Shield antes y después. Mantención OK.
• Se recibe Conector Macho de Pedal dañado •

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Luis Caufuoso</u>
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Ricardo Bravo</u>
Cargo	<u>Técnico Electrónico</u>
Firma	
	CENCOMEX