

FECHA: 26 / 2 / 2021

Cliente: CENCOMEX
Dirección: AV. GALVARINO #4640
Ciudad: STO. Fono contacto:

Equipo/Sistema: LASER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LIT 0433-0219

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

- SE REALIZA MANTENCIÓN COMPLETA A EQUIPO.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA POTABLE.
- CAMBIO DE DEJUNTE ANTIMOCC.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BUSHSHIELD
- CALIBRACIÓN DE FUERZA Y PRUEBAS DE DISPARO
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Constanza H
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ELECTRICISTA
Firma	
	CENCOMEX