

FECHA: 5 / 9 / 2023

Cliente: CENCOMEX

Dirección:

Ciudad: STGO

Fono contacto:

Equipo/Sistema: IASen

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: LIT40

Serie: LIT 04 33 - 0219

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☒ Ajuste/ Calibración

☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.

- REVISIÓN DE BUSTAMER.

- CAMBIO FILTRO D.I.


- DRENAJE Y CERRADO DE AGUA B. DESGASTE.

- AJUSTE DE ENFOQUE Y PANTALLA DE DISPLAY.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	Luis Alfaro
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	INGENIERO DE SERVICIO
Firma	
	CENCOMEX