

FECHA: 25 / 05 / 2023

Cliente: Cencomex

Dirección:

Ciudad: Santiago

Fono contacto:

Equipo/Sistema: Láser

Marca: Quanta System

Modelo: Litho

Serie: LHT 0433-0219

Servicio:

☐ Mant Preventiva

☒ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☒ Ajuste/ Calibración

☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar)


Descripción Trabajo:

Se realiza cambio de Espejo Trasero y alineación.
Se realiza Calibración y Pruebas de Disparo prolongado.
Nivel de Agua correcto y Blast Shield en buen estado.
Equipo Operativo.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Constanza Huentun
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Ricardo Bravo
Cargo	Técnico Electrónico
Firma	
	CENCOMEX