

FECHA: 27, 4, 2023

Cliente: CENCOMEX / HOSP. SOLENO DEL RIO
Dirección: _____
Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: IASEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LT7 0433-0210

Servicio:

☐ Mant Preventiva ☒ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE EQUIPO POR ERRORES "EN ENERGÍA CERO"
- CAMBIO DE ESPEJO TRÁNSITO QUEMADO
- REVISIÓN DE BUSTOS/ALD.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPARO.
- SE DETECTA GRANDES CANTIDADES DE POLVO
RODEANDO LA CAVIDAD ÓPTICA.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Jorge Sangu</u>
Cargo	<u>Gerente Contratos</u>
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ECONOMICO</u>
Firma	
CENCOMEX	