

## CONCLUSIÓN

Equipo laser alineado y calibrado, se realizaron pruebas de disparo de esfuerzo, sin problemas.

Se revisa Blast Shield después de las pruebas el cual se encontraba sin problemas.

El equipo laser modelo LITHO S/N: LHT 0462-0319, se encuentra operativo.

Próxima mantención del equipo, Julio 2021.

Se recomienda validar estado de fibras que se encontraban esterilizadas antes de cada cirugía y proceder con el correcto protocolo de corte de la misma.

**Cencomex recomienda realizar mantenciones preventivas cada 6 meses.**



**RUBEN DE LA PAZ GARCÍA**  
*Técnico Eléctrico*  
Clínica Universitaria de Pto. Montt



Andres Yañez  
Supervisor Servicio Técnico  
CENCOMEX