

FECHA: 17 / 12 / 2020

Cliente: CLINICA UNIVERSITARIA DE PUERTO MONTT
Dirección: AV. BELLAVISTA #123
Ciudad: PUERTO MONTT Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITAO Serie: LHT 0462 - 0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☒ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- SE REALIZA CAMBIO DE BUST (SHIELD) (QUENADO)
- SE REALIZA DRENAGE Y LLENADO DE AGUA BIODISOLVIDA
- SE REALIZA CAMBIO DE DETONIZADOR UNIDADES.
- PROBLEMAS DE ALIMENTACIÓN DE ESPESO, CIERRE
SEGUN RECOMENDACIONES DEL EQUIPO PARA REPARACIÓN EN
TALLERES DE CENCOMEX

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Francisco Cancino Co.
Cargo	Equipos Médicos
Firma	 CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ACHÚMBO
Firma	 CENCOMEX