

FECHA: 17 / 5 / 2021

Cliente: HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO
Dirección: _____
Ciudad: COQUIMBO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LTSEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITRO Serie: LAT 063-03109

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☒ Pieza quebrada ☒ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) PORTAL SIN CONEXIÓN / CABLE ALIMENTACIÓN SUELTO


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BASTIDERO.
- CAMBIO DE TRONIZOS ORTODONCE.
- MENAJE Y LLEVAR DE AGUA BIODIGESTADA.
- AUMENTO DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPARO

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Galval Botivo</u>
Cargo	<u>Engeniero de mantenimiento</u>
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL AUTOMATIZADO</u>
Firma	
CENCOMEX	