

FECHA: 21 / 6 / 2023

Cliente: HOSP. SAN PABLO DE CURIMBO
Dirección: _____
Ciudad: CURIMBO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: URON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 0463-0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación./ Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- REAJUSTE DE CABLE DE PODER
- CAMBIO DE BUBBLEFIELD VEJENADO
- CAMBIO DE FILTRO D.I.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA B.DESLIZAR.
- CAMBIO DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DESPACHO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Consuelo Cortés
Cargo	Enfermera
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ing. civil electrónico
Firma	
	CENCOMEX