

FECHA: 5 / 11 / 2020


Cliente: HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO
 Dirección: AV. VIDUA
 Ciudad: COQUIMBO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: IASOR Marca: QUAMA SYSTEM
 Modelo: LITHO Serie: LHT 0463-0319


Servicio:
 Mant Preventiva Mant Correctiva Otro (especificar) _____
Tipo de falla:
 Pieza quebrada Accesorio Ajuste/ Calibración Cambio repuesto
 Mecánica Eléctrica Software Alimentación / Batería
 Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:
- SE REALIZA MANT. COMPLETA A EQUIPO.
- SE REALIZA DRENAJE Y UNIDAD DE AGUA
BIBOBLANDA. SE REALIZA CAMBIO DE DISCOS DE
MANT. MIDE. SE REVISAN ESTADO DE BASTIDORES.
- SE REVISAN NIVELES DE ENERGIA.
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio: Hora Terminó:

Nombre	<u>Christian Feuse</u>
Cargo	<u>MANT. UNIDAD</u>
Firma	

(Circular stamp: CLIENTE)

Nombre	<u>Sebastián Fernández</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRICISTA</u>
Firma	

CENCOMEX