

FECHA: 1 / 12 / 2021

Cliente: HOSP. SAN PABLO DE CUZCO  
Dirección: \_\_\_\_\_  
Ciudad: CUZCO Fono contacto: \_\_\_\_\_

Equipo/Sistema: ARON Marca: QUANTA SYSTEM  
Modelo: CITHO Serie: LHT 0463 - 0319

**Servicio:**

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) \_\_\_\_\_

**Tipo de falla:**


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto  
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería  
☐ Otra (especificar) \_\_\_\_\_


**Descripción Trabajo:**

REVISIÓN DE ESTANQUE FÍSICA  
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BUKSHIELD (QUEMADO).  
- DRENAR Y LLENAR DE AGUA BDESUADA.  
- CAMBIO DE REJILLA CONTMIDE.  
- CALIBRACIÓN DE ENGRIP Y PRUEBAS DE DISPON.

Hora Inicio:

Hora Termina:

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre | <u>Lange Hernandez Ariles</u>                                                       |
| Cargo  | <u>Asesor Experto</u>                                                               |
| Firma  |  |
|        | CLIENTE                                                                             |

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre | <u>Jorge Fernandez</u>                                                               |
| Cargo  | <u>ING. CIVIL ADMINISTRATIVO</u>                                                     |
| Firma  |  |
|        | CENCOMEX                                                                             |