

FECHA: 20 / 4 / 2021

Cliente: HOSPITAL REGIONAL DE CUPAPO

Dirección: WS CATENA #1320

Ciudad: CUPAPO

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASEN

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: LITHO

Serie: LHT 0549-0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☐ Ajuste/ Calibración

☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA

- REVISIÓN DE ESTADO DE BUSTHEAD (QUEMADO).

- DRENAJE Y UENADO DE NOVA BIDESTURADA.

- CAMBIO DE DESUNITE CONTINIDOG.


- CALIBRACIÓN DE ENGRANAJE Y PRUEBAS DE DESMAY.

- SE DETECTA 2 FIBRAS QUEMADAS.

Hora Inicio: _____

Hora Termino: _____

Nombre	Dómaris Salamanca
Cargo	Encargado EEM
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ELECTRICISTA
Firma	
	CENCOMEX