

FECHA: 31 / 5 / 2022

Cliente: Hosp. De Copiapó
Dirección: _____
Ciudad: Copiapó Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 0549-0318

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____


Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo: - REVISIÓN DE FIBRAS OPTICAS.
- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA. SIN PLACA PROTECCIÓN
DE UNIÓN DE FIBRA. PLACA LAZARIL IMPERMEABLE
SULFATADA POR LIQUIDOS DERRAMADOS EN PARTE SUPERIOR
- CAMBIO DE BUSH (SHIELD) LEVEMENTE QUEMADO.
- TRABAJO Y LLEADO DE AGUA BIDENTADA Y CAMBIO DE
FICHA DE CONEXIÓN DE ENERGÍA.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	Dámaris Salazar
Cargo	Enfermera FEMM
Firma	
CLIENTE	

Nombre	SONGE GERRANDEZ
Cargo	ING. CIVIL DE CONSTRUCCIÓN
Firma	
CENCOMEX	