

FECHA: 23 / 8 / 22

Cliente: HOSP. BASE VALDIVIA

Dirección:

Ciudad: VALDIVIA Fono contacto:

Equipo/Sistema: USON Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: LITHO Serie: LHT 0596-0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar)


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESELIADA.
- REVISIÓN DE BUSTSHIELD.
- CAMBIO DE DEIONIZE CARTRIDGE.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPENSA.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Grecia Sanchez Macho
UNIDAD	Ingeniero Civil Biomédico
Cargo	Equipos Médicos
	Subdepto. Mantenión
	Hospital Base Valdivia
Firma	
	CLIENTE 23/08/2022

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	INGENIERO AUTOMATICO
Firma	
	CENCOMEX