

FECHA: 8 / 4 / 2021

Cliente: HOSPITAL BASE VALDIVIA  
Dirección: SIMPSON #850  
Ciudad: VALDIVIA Fono contacto: \_\_\_\_\_

Equipo/Sistema: LK2N Marca: QUANTA SYSTEM  
Modelo: LITHO Serie: LHT 0596-0319

## Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) \_\_\_\_\_

## Tipo de falla:


☒ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto  
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería  
☐ Otra (especificar) \_\_\_\_\_


## Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA DE EQUIPO  
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BUSHSHIELD.  
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIODIGESTADA.  
- CAMBIO DE TERCEROS CATHODOS.  
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA EQUIPO 100% OPTIMO.  
- CONEXIÓN DE PEDAL DAÑADO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

|         |                                                                                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre  | Fabian Flández                                                                      |
| Cargo   | Rep. Técnico G.M.                                                                   |
| Firma   |  |
| CLIENTE |                                                                                     |

|          |                                                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre   | Jorge Fernandez                                                                       |
| Cargo    | ING. CIVIL ELECTRONICO                                                                |
| Firma    |  |
| CENCOMEX |                                                                                       |