

FECHA: 15/3/2021

Cliente: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LOS ANDES

Dirección: AV. ARGENTINA #315

Ciudad: LOS ANDES

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USON

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: LITHO

Serie: LHT#0418-0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☐ Ajuste/ Calibración

☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTACIONA RÍSCA.

- REVISIÓN Y CAMBIO DE BUSTSHIELD (QUIMADO).

- DRENADO Y UENADO DE AGUA BIDESEADA..

- CAMBIO DE DEIONIZE CONTINÚCE.

- AJUSTACIÓN DE ENCHOFIA Y PRUEBAS DE DISMO.


- EQUIPO 100% OPERANDO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>RODRIGO NARANJO</u>
Cargo	<u>JEFE EQUIPOS MEDICOS</u>
Firma	

CLIENTE

Nombre	<u>JORGE FERNANDEZ</u>
Cargo	<u>ING CIVIL ELECTRONICO</u>
Firma	

CENCOMEX