

FECHA: 30 / 9 / 2020

Cliente: HOSPITAL SAN SUAN DE DIOS DE LOS ANDES
Dirección: AVENIDA ARGENTINA 315
Ciudad: LOS ANDES Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: CASON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHU Serie: LHT 0718-0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:


- SE REALIZA MANUTENCIÓN COMPLETA A EQUIPO.
- SE REALIZA DRENADO Y LLENADO DE AGUA BILASCIADA
- SE REVISAN ESTADOS DE BAST. SIERO (OK).
- SE REVISAN NIVEL DE ENERGÍA.
- SE REALIZAN PRUEBAS DE DISPON. EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre: RODOLFO MARRUFINA
Cargo: JEFE EQUIPOS MEDICOS
Firma: 

CLIENTE

Nombre: JORGE FERNANDEZ
Cargo: ING. CIVIL ELECTRONICO
Firma: 

CENCOMEX