

FECHA: 22 / 02 / 23

Cliente: Cencomex
Dirección: _____
Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Láser Marca: Quanta System
Modelo: Litho Serie: LHT0719-0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

Se realiza drenaje y llenado de Agua.
Se realiza cambio de filtro.
Se realizan Pruebas de Disparo.
Revisión de Blast Shield OK.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Patricia Ouedo</u>
Cargo	<u>Bodega</u>
Firma	<u>Patricia O.</u>
CLIENTE	

Nombre	<u>Ricardo Bravo</u>
Cargo	<u>Técnico</u>
Firma	<u>[Firma]</u>
CENCOMEX	