

FECHA: 14/09/20

Cliente: Cencomex (equipo Coranto 3 cantonarios)  
Dirección: Av. Galvarino 7640.  
Ciudad: Stgo. Fono contacto: \_\_\_\_\_

Equipo/Sistema: Lasen Marca: Quanta System  
Modelo: LTH Serie: LHT 0718-0318

## Servicio:

☐ Mant Preventiva ☒ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) \_\_\_\_\_

## Tipo de falla:

☒ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto  
☐ Mecánica ☒ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería  
☒ Otra (especificar) Blast shield y espejo trasero quemado.


## Descripción Trabajo:

Cambio de Blast shield y espejo  
Trasero, Equipo Calibrado y Alimentado.  
Agua se deja a nivel.  
Equipo operativo.  
Conector pedal quemado, se reemplaza conector pedal.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

|        |                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre | <u>Constanza Huerten</u>                                                            |
| Cargo  |                                                                                     |
| Firma  |  |
|        | CLIENTE                                                                             |

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre | <u>Andrés Yáñez</u>                                                                  |
| Cargo  | <u>Supervisor</u>                                                                    |
| Firma  |  |
|        | CENCOMEX                                                                             |