

FECHA: 21 / 12 / 2021

Cliente: CUNTA BICENTENARIO
Dirección: _____
Ciudad: STGO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 0719-0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA PLATA.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BLASTSHIELD. (QUEMADO).
- DRENAGE Y CENADO DE AGUA BUDSILADA.
- CAMBIO DE DEIONIZE UNIDADES.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DESPNO.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	
Cargo	Víctor Ríos Rosa Técnico EEMM Red Salud Santiago
Firma	 CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ELECTRICIDAD
Firma	 CENCOMEX