

FECHA: 4 / 2 / 2021

Cliente: HOSPITAL LA SERENA
Dirección: BALMACEDA # 916
Ciudad: LA SERENA Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LABOR Marca: QUAMA SYSTEM
Modelo: CTHU Serie: CHT 0423 - 0319

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA DE EQUIPO.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BLOQUEO.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESEADA.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PUEBOS DE D. SPIN.
- EQUIPO 100% OPERATIVO

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	HERNAN ALVAREZ PIZARRO
Cargo	Técnico Equipos Médicos Hospital La Serena
Firma	
	CLIENTE

Nombre	JONCE FERNANDEZ
Cargo	ING- CIVIL ELECTRICISTA
Firma	
	CENCOMEX