

FECHA: 16 / 2 / 2021

Cliente: HOSPITAL REGIONAL DE ANZAGUAS
Dirección: AV. PEDRO AGUIRRE CONDA #5900
Ciudad: ANZAGUAS Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USEN Marca: WANDA SYSTEM
Modelo: LITON Serie: UHT 0999-0519

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTANOWA FÍSICA DE EQUIPO.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BATERÍA (OK).
- CAMBIO DE DEJUNIZO CONTINÚO.
- DRENAJE Y LUBRICACIÓN DE PUMA BATERÍA.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PINOS DE DISPARO.
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	
Cargo	Diego Vega Inostroza Ingeniero Civil Biomédico Encargado EM UPC/PC Dominion SpA
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>Jonbe Peralta</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ECONOMIA</u>
Firma	
CENCOMEX	