

FECHA: 25 / 4 / 2022

Cliente: RED SAUD VITANA
Dirección: _____
Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: ISON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 1000-0519

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESECUAD.
- CAMBIO DE DEJUNTES UMTMIDG.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BASTIDERO (QUENADO).
- CALIBRACIÓN DE SENSOR Y PUERTOS DE DISPLAY.
- SE DESGLOSAN 2 FIBRAS DAÑADAS. (06 - 09).

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Edmundo Gonzalez</u>
Cargo	<u>EE EEMM</u>
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>SERGE FERNANDEZ</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRONICO</u>
Firma	
CENCOMEX	