

FECHA: 19 / 11 / 2021

Cliente: CLINICA MANSAO
Dirección: AV. SALVADOR #100
Ciudad: SGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 1011-0519

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA
- DRENAJE Y UENADO DE AGUA BIDESECUADA.
- CAMBIO DE DEJONIZE ANTIODGE.
- REVISIÓN DE BURSTSEERD (OK).
- CALIBRACIÓN DE ENORGIA.
- PRUEBAS DE DISPARO

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Oscar Hueregan</u>
Cargo	<u>TAC. F. M.</u>
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>Jorge Fernandez</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRONICO</u>
Firma	
CENCOMEX	