

FECHA: 9 / 9 / 2020

Cliente: CLINICA AVANSALUD S.P.A.

Dirección: AV. SALVADOR #100

Ciudad: STGO.

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASEN

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: LITHO

Serie: LHT 1014 - 0519

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- SE REALIZA MANTENCIÓN COMPLETA A EQUIPO.
- SE REALIZA DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIODISABLE.
- SE REALIZA CAMBIO DE DEIONIZE GENTRIDGE.
- SE REALIZA CAMBIO DE BUSTIERES (BUEN ESTADO)
- SE REALIZAN PRUEBAS DE DISPLAY. EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Ricardo Torrejón Muñoz
Cargo	Ingeniero en Equipos Médicos Clínica Avansalud SpA
Firma	 CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ADMINISTRACIÓN
Firma	 CENCOMEX