

FECHA: 11 / 11 / 2021

Cliente: HOSPITAL DE QUILPUE
Dirección: _____
Ciudad: QUILPUE Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Vison Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 1043-0519

Servicio:


☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA ARISA.
- REVISIÓN DE BUSTFIELD (OK).
- DRENAGE Y LLENADO DE AGUA BIDESECUA.
- CAMBIO DE DEIONIZE ANTIHITGE.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DESPARRU.



Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Oswaldo Jara CHA
Cargo	Profesional Equipos Médicos
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge FERNANDEZ
Cargo	ING. CIVIL ELECTRICIDAD
Firma	
	CENCOMEX