

FECHA: 4 / 9 / 2020

Cliente: HOSPITAL DE QUILPUÉ
Dirección: SAN MARTÍN #1270
Ciudad: QUILPUÉ Fono contacto: +56 32 2759048

Equipo/Sistema: IASen Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 1043-0519

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- SE REALIZA MANUTENCIÓN COMPLETA A EQUIPO.
- SE REALIZA CAMBIO DE BUJÍAS (EN BUEN ESTADO).
- SE REALIZA DRENAJE Y LLENADO DE AGUA DESMINERADA.
- SE REALIZA CAMBIO DE FILTRO DE IONIZADOR CALNIDEC.
- SE REALIZAN NIVELOS DE ENCHOFIA. EQUIPO 100% PROMIUDO.

Hora Inicio: 11:05 HRS.

Hora Terminó: 13:42 HRS.

Nombre	<u>Ricardo Medina</u>
Cargo	<u>Eng. Mecánico</u>
Firma	<u>[Firma]</u>
CLIENTE	

Nombre	<u>SERGE FERNÁNDEZ</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRÓNICO</u>
Firma	<u>[Firma]</u>
CENCOMEX	