

FECHA: 8 / 6 / 2023

Cliente: HOSPITAL DE QUILPUE
Dirección: _____
Ciudad: Quilpue Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: Kon Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 1048 - 0519

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

REVISIÓN DE ESTANCUIDAD FÍSICA.
- CAMBIO DE BURSTSHIELD QUEMADO.
- CAMBIO DE FILTRO D.I.
- DRENAJE Y CLENADO DE AGUA BIDESECUADA.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPON.
- SE SOLICITA PARA PARA REVISIÓN.

Hora Inicio:

Hora Termino:

Nombre	Ricardo Medina V. 11.829.806-3
Cargo	Encargado Equipos Médicos
Firma	
	CLIENTE 08/06/23

Nombre	JORGE FERNÁNDEZ
Cargo	ING. CIVIL ELECTRICISTA
Firma	
	CENCOMEX