

FECHA: 2 / 3 / 2021

Cliente: RED SALUD MAGALLANES
Dirección: _____
Ciudad: PUNTA ARENAS Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHU Serie: LAT 1049-0519

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

SE REALIZA REVISIÓN Y LIMPIO DE BOMBAS (SHIELD/QUENADO).
SE REALIZA DRENADO Y QUENADO DE AGUA BORDADA.
CAMBIO DE DESEMBALE ANT RIDGE.
CAMBIO DE ENGRASA Y PRUEBAS DE DESARROLLO.
EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Alex Mancilla A</u>
Cargo	<u>QUIRÓFANO</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Sergio Fernández</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL CENCOMEX</u>
Firma	
	CENCOMEX