

FECHA: 3, 11, 2021

Cliente: RED SANO MAGALLANES
Dirección: _____
Ciudad: PUNTA ARENAS Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LARSEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT1049-0519

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BLASTSHIELD.
- LIMPIEZA Y LLENADO DE AGUA BIDESECUADA.
- CAMBIO DE DETONIZADOR ANTIMDGE.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PUEBOS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	ALEX MANCILLA A.
Cargo	COM. EQUIPOS MEDICOS
Firma	
	CLIENTE

Nombre	JORGE FERNANDEZ
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONICO
Firma	
	CENCOMEX