

FECHA: 7 / 3 / 2022

Cliente: CÓNICA ANDES SAUD
Dirección: _____
Ciudad: Puente Alto Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 1160-0621

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- REVISIÓN DE BLASTSHIELD (UF).
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA B.DESTILADA.
- CAMBIO DE DEIONIZADOR UNIDADES.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Roberto De la Paz</u>
Cargo	<u>Enc. Equipos Industriales</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRONICA</u>
Firma	
	CENCOMEX