

FECHA: 14, 12, 2021

Cliente: CENCOMEX
Dirección: AV. GALVARINO #1890
Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHU EUO Serie: LHT 1293-0820

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTANCUIDAD FÍSICA.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESECUADA.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BIASSEHED.
- CAMBIO DE DEIVUZE CINTAS.
- CALIBRACIÓN DE EXONCIA Y PRUEBAS DE DISPON.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	<u>Luis Calderon</u>
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernandez</u>
Cargo	<u>MG. CIVIL SEGURIDAD</u>
Firma	
	CENCOMEX