

FECHA: 22 / 11 / 2021

Cliente: CENCOMEX
Dirección: N. GALVARINO # 7640
Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: URON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO 200 Serie: LHT 1301-0320

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA ASIDA.
- DRENAJE Y LLEGADE DE AGUA BIDESECCION.
- CAMBIO DE DETONIZADOR AMMIDG.
- REVISIÓN DE BISTSHIELD (OK).
- COMBINACIÓN DE ENUNGIPI Y PUERBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	<u>Luis Calvarino</u>
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernandez</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRONICA</u>
Firma	
	CENCOMEX