

FECHA: 18 / 4 / 2022

Cliente: CENCOMEX

Dirección: _____

Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USON Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: LITAO Serie: LHT 1604-0721

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTANQUEA FISICA

- REVISIÓN DE BUSTOS (OK).

- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA B.DESGASADA


- CAMBIO DE DEIONIZES ANTIHIDRÓGENO.

- CALIBRACIÓN DE ENGRANAJE Y PRUEBAS DE DESMAYO.

- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>L.S. ALFARO</u>
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>JORGE FERNÁNDEZ</u>
Cargo	<u>MG CIVIL ECONÓMICO</u>
Firma	
	CENCOMEX