

FECHA: 6 / 2 / 23

Cliente: Clínica Resolud Vitacura
Dirección: _____
Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: ILASER Marca: Quante System
Modelo: Litho Serie: LST 1604-0721

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☒ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

REVISIÓN ESTRUCTURA FÍSICA. CONECTOR DEBIDO DE DON DOTO.
REVISIÓN BLAST SHIELD (BUEN ESTADO). REVISIÓN Y LLENADO DE AGUA
BIBESTIVADO. CORTO DE FILTRO D.I. CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y
PRUEBAS DE DISPARO. COORDINACIÓN CON LLENADO DE AGUA Y
ENTREGA DE BOTELO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Edurne Amador SM</u>
Cargo	<u>TEC. EQUIPO PATOLÓGICO</u>
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>SERGE FERNANDEZ</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRONICO</u>
Firma	
CENCOMEX	