

Res. 90 de Sep-14-Verifique documento: www.sii.cl

FECHA: 7 / 2 / 24

Cliente: Red Salud Vitacura

Dirección: _____

Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USER Marca: Quanta system

Modelo: litus 35 Serie: LHT 1604-0721

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería


☐ Otra (especificar):


Descripción Trabajo:

Drenado y rellenado de agua
Cambio de filtro desionizante
Calibración nivel de energía
Pruebas de disparo
Equipos 100% operativos
Blindaje en estado óptimo

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Gonzalo Araya M</u>
Cargo	<u>Tec. Serv. m. Pol. Elec.</u>
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>Natalia Espinoza</u>
Cargo	
Firma	
CENCOMEX	