

FECHA: 7 / 2 / 24

Cliente: Red Salud Vitacura
 Dirección: _____
 Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USER Marca: Quanta system
 Modelo: litus 35 Serie: LHT 1604-0721

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar):


Descripción Trabajo:

Drenado y rellenado de agua
Cambio de filtro desionizante.
Calibración nivel de energía
Pruebas de disparo
Equipo 100% operativo
Blindaje en estado óptimo

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Gonzalo Aguado</u>
Cargo	<u>Tec. Gen. en Polímeros</u>
Firma	
CLIENTE	

Nombre	<u>Natalia Espinoza</u>
Cargo	
Firma	
CENCOMEX	