

FECHA: 24 / 10 / 2023

Cliente: Clínica Bupa
Dirección: _____
Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO EUO Serie: LHT 1403-7020

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar):

Descripción Trabajo:


- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- DRENAJE Y CUMPLIDO DE AGUA P.DESGOTADA.
- CAMBIO DE FILTRO D.S.
- REVISIÓN DE BASTIDIERO (OK)
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DESPARR
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Yanara Salinas
Cargo	Supervisora EEMM
Firma	

CLIENTE

Nombre	JONCE FERNÁNDEZ
Cargo	ING. CIVIL DE CUERPO
Firma	

CENCOMEX