

FECHA: 7 / 11 / 2022

Cliente: Clínica Bupa
Dirección: _____
Ciudad: STGO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: ISEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO EVO Serie: LHT 17403-1020

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- REVISIÓN DE BASTIDIERO (OK)
- DRENAGE Y LLENADO DE AGUA POTABILIZADA.
- CAMBIO DE DEIONIZER CARTRIDGE.
- CALIBRACIÓN DE ENCHOBO Y PRUEBAS DE DISPARO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Nigel Zúñiga
Cargo	Técnico
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ELECTRICISTA
Firma	
	CENCOMEX