

FECHA: 4 / 5 / 2022

Cliente: Clínica BUPA STGO.
Dirección:
Ciudad: STGO. Fono contacto:

Equipo/Sistema: USon Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITAO EVO Serie: LIAT 1403-7020

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar)


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN Y CAMBIO DE PLASTIFIER/QUEMADO.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESEADA.
- CAMBIO DE TERMOESTATO ANTIHIELO.
- AJUSTES DE ENONBIP Y PULSOS DE DESPLAZO
- FIRMAS OFICIALES NO DISPONIBLES PARA
REVISIÓN.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	D. Gal Zamora
Cargo	Técnica
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Señor FERNANDEZ
Cargo	ING. CIVIL AUTOMATICO
Firma	
	CENCOMEX