

FECHA: 15 / 2 / 2023

Cliente: HOSPITAL BASE DE OSUMU
Dirección: _____
Ciudad: OSUMU Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHU EUO Serie: LH11343-1120

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIODIGESTORA.
- CAMBIO DE FILTRO D.F.
- REVISIÓN DE BURBUJEROS.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE D.S.P.M.O.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	
Cargo	
Firma	
CLIENTE	

Nombre	Jorge Fernandez
Cargo	ING. CIVIL ESPECIALIZADO
Firma	
CENCOMEX	