

FECHA: 18 / 8 / 2022

Cliente: HOSPITAL BASE OSORNO
Dirección: _____
Ciudad: OSORNO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: ISEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: CITHO EVO Serie: LHT 1348-1120

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☒ Ajuste/ Calibración ☒ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.
- REVISIÓN DE BASTIDERO (OK).
- CAMBIO DE DEIONIZE CARTRIDGE.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA POTABILIZADA.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DISPOW.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	Janeth Loukes
Cargo	Jefa. Ing. Clínica
Firma	
	CLIENTE

Nombre	SUNGE FERNANDEZ
Cargo	ING. CIVIL ELECTRONICA
Firma	
	CENCOMEX