

FECHA: 3 / 3 / 2011

Cliente: HOSPITAL BASE OSORNO
Dirección: GUILLERMO BOTTON #1465
Ciudad: OSORNO Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: UKEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO EVO Serie: LAT 1043-1120

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTANQUEA B3.01.
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA PURIFICADA.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE PURIFICADOR.
- AJUSTACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBAS DE DESPACHO.

Hora Inicio:

Hora Termino:

Nombre	<u>MARCELO</u>
Cargo	<u>TECNICO</u>
Firma	<u>[Firma]</u> CLIENTE

Nombre	<u>JONAS FERNANDEZ</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRONICO</u>
Firma	<u>[Firma]</u> CENCOMEX