

FECHA: 13 / 11 / 2020

Cliente: CENCOMEX
Dirección: AV. GALVARINO #7640
Ciudad: STGO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASEN Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 1932-1211

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- SE REALIZA DRENADO Y LLENADO DE AGUA BUBBLING
- SE REALIZA CAMBIO DE BUSHSHIELD Y DEJON. DE CABLEADO
- REPARACIÓN DE PINOS DE PONTA DAÑADOS.
- SE REALIZA CALIBRACIÓN DE ENCONOÍA Y PRUEBAS
DE DISPARO. EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>WIS CARRILLO</u>
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernández</u>
Cargo	<u>ING CIVIL ELECTRICISTA</u>
Firma	
	CENCOMEX