

FECHA: 4 / 5 / 2021

Cliente: CENCOMEX
Dirección: AV. GALVARINO #4640
Ciudad: STGO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: IASM Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LAT 1932-1214

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- CAMBIO DE BUSTIERO (QUEMADO).
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA P.DOSIADA.
- CAMBIO DE DEIONIZE AMMIDGE.
- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PRUEBA DE DISPARO.
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Constanza Huente</u>
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fonnar</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL CENCOMEX</u>
Firma	
	CENCOMEX