

FECHA: 22 / 2 / 2023

Cliente: HOSP. DE CASTRO

Dirección: \_\_\_\_\_

Ciudad: CASTRO Fono contacto: \_\_\_\_\_

Equipo/Sistema: IASER Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: LITAO Serie: LHT 1939-1018

**Servicio:**

Mant Preventiva     Mant Correctiva     Otro (especificar) \_\_\_\_\_

**Tipo de falla:**

Pieza quebrada     Accesorio     Ajuste/ Calibración     Cambio repuesto

Mecánica     Eléctrica     Software     Alimentación / Batería

Otra (especificar) \_\_\_\_\_

**Descripción Trabajo:**

- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA.

- DRENAJE Y UMBIDO DE AGUA BIZCULADA.

- CAMBIO DE FILTRO D.I.

- REVISIÓN DE BASTIDOR.

- CALIBRACIÓN DE ENERGÍA Y PUNTERAS DE DISPLAY.

Hora Inicio:  Hora Terminó:

Nombre	<u>Daniela Cardenas</u>
Cargo	<u>Enfermera Bellón</u>
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernandez</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRICISTA</u>
Firma	
	CENCOMEX