

FECHA: 23 / 5 / 2022

Cliente: HOSP. DE CASTRO

Dirección: _____

Ciudad: CASTRO

Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LA SEN

Marca: QUANTA SYSTEM

Modelo: UITHO

Serie: UHT 1939-7013

Servicio:

☒ Mant Preventiva

☐ Mant Correctiva

☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:

☐ Pieza quebrada

☐ Accesorio

☐ Ajuste/ Calibración

☒ Cambio repuesto

☐ Mecánica

☐ Eléctrica

☐ Software

☐ Alimentación / Batería

☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

-REVISIÓN DE ESTANQUEA PISA.

-REVISIÓN Y CAMBIO DE PLASTIFICADO.



-DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIZESULADA.


-CAMBIO DE DELONIZE CONTINUIDAD.

-CALIBRACIÓN DE ENVÍA Y PRUEBAS DE DRENAJE.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>Songe Fernández</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL EXCENALCO</u>
Firma	
	CENCOMEX