

FECHA: 26 / 1 / 2022

Cliente: Hospital De Castro
Dirección:
Ciudad: Castro Fono contacto:

Equipo/Sistema: USER Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: LHT 1939-1073

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar)

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar)

Descripción Trabajo:

- REVISIÓN DE ESTACIONES ASICA.
- REVISIÓN Y CAMBIO DE BIAS (SHIELD)
- DRENAJE Y LLENADO DE AGUA BIDESESTIVADA.
- CAMBIO DE DELUZE ANTI RUIDO.
- CALIBRACIÓN DE CUMMINS Y PRUEBAS DE DESPACHO.

Hora Inicio:

Hora Termina:

Nombre	Yenir Becerra
Cargo	EU. Yenir Becerra
Firma	
	CLIENTE

Nombre	Jorge Fernández
Cargo	ING. CIVIL ELÉCTRICO
Firma	
	CENCOMEX