

FECHA: 23 / 1 / 2021

Cliente: HOSPITAL NOVA IMPERIAL
Dirección: CASTELNO #0115
Ciudad: NOVA IMPERIAL Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: WASH Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: CHT 2334-1213

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____

Descripción Trabajo:

- SE REALIZA DRENAJE Y CUMADO DE AGUA RESIDUAL.
- SE REALIZA CAMBIO DE BUSTSHIELD.
- SE REALIZA CAMBIO DE THERMIZE CARTRIDGE.
- CALIBRACIÓN DE CANTIDAD Y PRUEBAS DE DISEÑO.
- REVISIÓN DE ESTADOS FÍSICA DEL EQUIPO.
- EQUIPO 100% OPERATIVO.

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>Kevin Villa Reyes</u>
Cargo	<u>Enfermero</u>
Firma	 Kevin Villa Reyes 17-780.101-0 Enfermero
	CLIENTE

Nombre	<u>Jorge Fernandez</u>
Cargo	<u>ING- CIVIL CENCOMEX</u>
Firma	 CENCOMEX