

FECHA: 14 / 12 / 2020

Cliente: CENCOMEX
Dirección: AV. GALVARINO #7640
Ciudad: STGO. Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: USON Marca: QUANTA SYSTEM
Modelo: LITHO Serie: CH 2681-1219

Servicio:

☒ Mant Preventiva ☐ Mant Correctiva ☐ Otro (especificar) _____

Tipo de falla:


☐ Pieza quebrada ☐ Accesorio ☐ Ajuste/ Calibración ☐ Cambio repuesto
☐ Mecánica ☐ Eléctrica ☐ Software ☐ Alimentación / Batería
☐ Otra (especificar) _____


Descripción Trabajo:

- SE REALIZA MANT. COMPLETA A EQUIPO.
- SE REVISÓ ESTADO DE BATERIA. (OK)
- SE REALIZA DRENAJE Y LLENADO DE AGUA PURIFICADA.
- SE REALIZA CAMBIO DE DEIONIZADOR.
- SE REVISAN NIVELES DE ENERGÍA. EQUIPO 100% OPERANDO.
- REVISIÓN DE ESTRUCTURA FÍSICA DEL EQUIPO (OK).

Hora Inicio:

Hora Terminó:

Nombre	<u>LUIS CALFAGNANO</u>
Cargo	
Firma	
	CLIENTE

Nombre	<u>SERGE FERNANDEZ</u>
Cargo	<u>ING. CIVIL ELECTRICISTA</u>
Firma	
	CENCOMEX